



Fresadoras Lineares de 2 Eixos



LMR1000, FRESADORA DE 2 EIXOS

- Ideal para aplicações leves
- Alimentação manual para o eixo principal; alimentação automática opcional
- Possui pinça ER40 com opção de fuso ISO30
- Escolha de acionador pneumático e hidráulico



MR1000, FRESADORA DE 2 EIXOS

- Trilhos em 'V' endurecidos por indução garantem precisão e durabilidade
- Alimentação por fuso de esferas
- Alimentação manual e automática para o eixo principal
- Fuso de acionador direto ISO 40
- Escolha de acionador pneumático e hidráulico
- A variedade de opções de montagem inclui parafusos, ímãs de troca, pinças de corrente de tubo e pórtico

Série LMR, MR, MRY


Curso Máximo do Eixo X:

1,0 - 3,0 m / 40 - 120"

Curso Máximo do Eixo Y (apenas Série MRY):

305 mm / 12 polegadas

Fresadoras de 3 Eixos



MRY1500, FRESADORA DE 3 EIXOS

- Trilhos em 'V' endurecidos por indução garantem precisão e durabilidade
- Alimentação por fuso de esferas
- Alimentação manual e automática para o eixo principal
- Fuso de acionador direto ISO 40
- Escolha de acionador pneumático e hidráulico
- A variedade de opções de montagem inclui parafusos, ímãs de troca, pinças de corrente e pórtico

▼ MRY Fresadora em um trocador de calor.



Fresadoras Lineares de 2 Eixos

Curso Máximo do Eixo X		Número do Modelo da Máquina	Opções de Acionador	
(mm)	(pol)		Pneumático	Hidráulico
1000	40	LMR1000	•	•
1500	60	LMR1500	•	•
2000	80	LMR2000	•	•
1000	40	MR1000	•	•
1500	60	MR1500	•	•
2000	80	MR2000	•	•
3000	120	MR3000	•	•

Fresadoras Lineares de 3 Eixos

Curso Máximo do Eixo X		Curso Máximo do Eixo Y		Número do Modelo da Máquina	Opções de Acionador	
(mm)	(pol)	(mm)	(pol)		Pneumático	Hidráulico
1500	60	305	12	MRY1500	•	•
2000	80	305	12	MRY2000	•	•
3000	120	305	12	MRY3000	•	•